



1. BRIDA B14 MEC 100
4. + 5.
6. ROTOR CON EJE
7. CHAVETA
8. RODAMIENTOS
10. TAPA CONEXION – NOTA. EN SU MOTOR PONEMOS LA CAJA CON INTERRUPTOR Y CLAVIJA CEE (VER DIBUJO ABAJO)
12. BORNERA
14. ESTADOR EN CARCASA B3 (CON PATAS)
15. ESCUDO
16. ANILLO
17. TAPA VENTILADOR MEC 100 METALICA
18. + 19. VENTILADOR CON ANILLO



CLAVIJA CEE